



グラウンド



グラウンド



グラウンド

メンテナンス

内野グラウンドの土



外野芝

H26張替え





芝生への散水



ブルペン3塁側


グラウンド内に設置している
為、打球にあたる危険性有



廊下

三墨側、一墨側

雨漏り



雨漏り



廊下

老朽化





一塁側選手更衣室

雨漏り



三塁側選手更衣室

雨漏り




本部席、記者席

壁に穴

本部席、記者席



障害者席





障害者用1Fトイレ

雨漏り

天井腐食



会議室

雨漏り



会議室

雨漏り

医務室



審判員控室

畳経年劣化

雨漏り



審判員控室

壁汚れ





バックネット裏側溝



側溝



バックネット

H28バックネット修繕

電光掲示板

SBO ⇒ BSOに改修 H22



一塁側ダッグアウト

経年劣化

床張替えH29済



1塁側ダッグアウト

経年劣化

床張替えH29済





3塁側ダッグアウト

経年劣化

床張替えH29済



3塁側ダッグアウト

経年劣化

床張替えH29済



ダッグアウト脇男子トイレ

スタンド1塁側



スタンド1塁側



スタンド3塁側





スタンド3塁側



スタンド

照明落下事故防止のため
立入禁止区域を設定

柵は破損



スタンド階段

雨漏り位置の特定は不明
本部スタンド全体の防水
処理が必要

2F男子トイレ



2F女子トイレ









2Fトイレ前

エフロレッセンス(白華現象)

2Fトイレ前

エフロレッセンス(白華現象)



2Fトイレ前

エフロレッセンス(白華現象)



バックスクリーン


8色LEDにH22改修





バックスクリーン

バックスクリーン操作パソコン



パソコン立ち上がり遅い



ラバーフェンスR元 改修

防球ネットR3新設



柵

ネット取付位置の破損

随時修繕



事務室





事務室



照明D塔



照明

サビ多数確認



照明

4灯落下



照明





照明




照明



照明

照明



照明



照明





照明



屋内練習場



