

# 安全点検の点検内容について

山形県の屋外広告物安全点検結果報告書〔様式第5号の2〕における点検内容について、異常が発生している状態の参考写真を以下に示しますので参考にしてください。なお、点検内容は広告物の種類・設置状況により、追加・補足し、より一層、安全性の確保を図ってください。

## 基礎部・上部構造





点検内容	異常が発生している状態の参考写真	
1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき	 <p data-bbox="600 698 941 761">上部構造全体が傾斜した状態</p>	 <p data-bbox="1043 698 1385 761">上部構造全体が傾斜した状態</p>
2 基礎のクラック、防水層の裂傷等の異常	 <p data-bbox="600 1084 970 1120">基礎にクラックが入った状態</p>	 <p data-bbox="1043 1084 1385 1146">根巻きと支柱との隙間があり、さびが進行した状態</p>
3 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	 <p data-bbox="600 1464 954 1527">支柱、ベースプレート、アンカー共にさびが顕著な状態</p>	 <p data-bbox="1043 1464 1362 1527">支柱根元の腐食が進行した状態</p>

## 支持部

点検内容	異常が発生している状態の参考写真	
1 鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間	 <p data-bbox="600 2042 954 2105">鉄骨接合部（溶接部）が腐食している状態</p>	 <p data-bbox="1043 2042 1168 2078">（左図拡大）</p>

# 安全点検の点検内容について

## 支持部



点検内容	異常が発生している状態の参考写真	
1 鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間	 鉄骨接合部（プレート）が破損している状態	 （左図拡大）
2 鉄骨接続部（ボルト・ナット・ビス）のゆるみ、欠落	 ボルトのゆるみや欠落した状態	 （左図拡大）

## 取付部

点検内容	異常が発生している状態の参考写真	
1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	 所定の場所にアンカーボルトがない状態	 取付部プレートが腐食している状態
2 ベース周辺・コーキングの老朽化、溶接部の劣化	 コーキングが劣化した状態	 取付部の溶接部が劣化している状態

# 安全点検の点検内容について

## 取付部

点検内容	異常が発生している状態の参考写真
3 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常	 <p>壁面にひびが生じた状態</p>  <p>壁面との間に隙間が生じた状態</p>









## 広告板・文字

点検内容	異常が発生している状態の参考写真
1 広告板面・文字等の汚れ、変色、さび	 <p>表示文字に変色や塗装の剥がれとさびがある状態</p>  <p>表示面の継ぎ目からさびが垂れた状態</p>
2 広告板面・文字等の破損、変形、ビス等の欠落	 <p>表示面板が破損（ひび割れ）した状態</p>  <p>表示面板が変形（たわみ）した状態</p>
3 枠組み部材の破損、ねじれ、腐食	 <p>表示面板押さえのさびが進行した状態</p>  <p>（左図拡大）</p>  <p>水抜き孔が詰まった状態</p>  <p>（上図拡大）</p>



# 安全点検の点検内容について

## 照明装置

点検内容	異常が発生している状態の参考写真	
<p>1 蛍光灯・照明灯・LEDの不点、ネオン管の不発光（※）</p> <p>※ 電球がつかない状態を不点灯、蛍光灯やネオンがつかない状態を不発光という</p>	 <p>ランプ球の一部が不点灯の状態</p>	 <p>ネオンの一部が不発光の状態</p>
<p>2 照明器具・LEDの取付部の破損、変形、さび、漏水</p>	 <p>ソケットが垂れ下がった状態</p>	 <p>ソケットが垂れ下がった状態</p>
<p>3 ネオン管・サポート類の破損</p>	 <p>ネオン管が断裂した状態</p>	 <p>（左図拡大）</p>
<p>4 ネオントランス・その周辺（※）の損傷、接続不良</p> <p>※ 分電盤、配線、変圧器（トランス）、スイッチ等</p>	 <p>変圧器（トランス）のさびが進行した状態</p>	 <p>配線が劣化し、ショートした状態</p>

# 安全点検の点検内容について

## その他

点検内容	異常が発生している状態の参考写真
<p>1 付属部材（※）の腐食、損傷</p> <p>※ 装飾、振れ止め棒、鳥よけ その他の付属品</p>	<div data-bbox="608 264 976 544"></div> <p data-bbox="608 555 935 589">振れ止め棒が変形した状態</p> <div data-bbox="1015 264 1383 544"></div> <p data-bbox="1031 555 1161 589">(左図拡大)</p> <div data-bbox="600 618 968 898"></div> <p data-bbox="608 909 959 976">幕材を張る部材が破損した状態</p> <div data-bbox="1015 618 1383 898"></div> <p data-bbox="1031 909 1161 943">(左図拡大)</p>
<p>2 避雷針の突針部・導線固定部の腐食、損傷</p>	<div data-bbox="608 1021 968 1335"><p data-bbox="647 1137 927 1205">NO IMAGE</p></div>