

No.	箇所	状況
	【設備】	
1	玄関	
2	ホール	
3	階段	
4	事務室	
5	障害者用トイレ	
6	男子トイレ	和式多数。洋式1ヶ所のみ
7	女子トイレ	和式多数。洋式1ヶ所のみ
8	男子更衣室	
9	女子更衣室	
10	放送室	
11	器具庫	卓球台などスポーツ器具多数収納 入口付近にひび割れ
12	第三会議室	物置として活用。備品等多数収納 空かない窓あり。入り口付近の床が破損
13	医務室	
14	第一会議室	空かない窓あり。窓枠外れる。
15	第二会議室	空かない窓あり。窓枠外れる。
16	一階廊下	雨漏り。壁紙破損。
17	一階窓	空かない窓あり。
18	搬入口	サビ。閉まりきらないので、ロープで縛っている。
19	体育室	真ん中が下がっているため、カローリングなどではストーンが真ん中に寄ることがある。 旧ライン部分が剥がれ、キズとして残存。
	【冬】アイススケートリンク	床のレベルが一定でないため、凸凹が発生。滑走の安全と全面使用に障害を期している。
20	受付・貸出・販売カウンター	
21	二階ギャラリー	雨漏り
22	二階会議室	雨漏り
23	観客席 東側	階段に剥がれあり
24	観客席 西側	階段に剥がれあり
25	二階窓	遮光カーテンが無く、別事業ののぼりを代用している。
26	照明	目視で確認できた照明106個中、点灯は約40個。他の約60個は消灯。
27	機械室 西側	スケートリンク関連資機材を収納
28	倉庫	山台などを収納
29	機械室 南側	冷却機器設置 プレハブ屋根、外壁、ドアが劣化。雨漏り
	【備品等】	
30	貸スケート靴	全700足（R3に34足新規購入）
31	貸アシカソリ	
32	券売機	
33	ストーブ	
34	休憩用テーブル	
35	長椅子	破損、汚れあり
36	製氷車（ザンボニー500）	米国製

これまでの要望等

庄内スケート協会酒田支部

(R3年9月要望)

- 長椅子は相当の期間が経過しており、破損と汚れはもとより安全性確保に支障をきたしていますので順次新規の購入を要望します。
- アリーナ床面四角傾斜修繕：オープン前に散水製氷作業を行い、水平レベルのスケートアリーナを整備しているが床のレベルが一定でないため、凸凹が発生し、滑走の安全と全面使用に障害を期している。
- 衛生面を考え、スケート靴のままトイレを利用できるように洋式トイレの設置。
- 雨漏りと劣化の為、冷凍機室プレハブの屋根、外壁、ドアの修繕を要望。
- 会議室用ブルーヒーターが故障しているため補充を要望。
- 貸靴の補充（フィギュア靴51足）
- 劣化が激しいため長椅子の更新（20台）
- 冷凍機の凝縮器洗浄
- 冷凍機の冷却ポンプ及びファンモーターの交換

酒田卓球協会

(R3年9月要望)

- 半面大会、練習会場での用具の劣化不足等が目立ち、早急な更新を要望。特に市体育館の防球ネットは30年以上で経年劣化が激しい
- 防球フェンスライト1.4m幅。80セット
- 防球フェンス運搬車1.4m2台

市体育館 耐震強度上の問題点

昭和56年以前に建築された建物であるため、震度6以上の地震で倒壊する可能性が高い。
(施設整備計画に基づき耐震診断は実施していないが、他の体育館の状況を踏まえると、診断すれば耐震強度不足と判定されることが考えられる。)

鉄骨部材が全体的に細く、他の体育館に比べて改修範囲が全体に及ぶことが想定され、現実的ではない。
また、スケートリンク設置のため散水作業を長年行っており、塩素成分により鉄骨の腐食を早めている。

製氷車（ザンボニー）

現在使用している製氷車は、これまで修繕を繰り返して、なんとか使用できる状態にあるが、供給が止まっている部品もあり、今後修理できないことも想定される。

また、現在の車両は体育館の入口をкаろうじて入れるが、買い替えとなった場合は車両が大きくなるため体育館に入ることができない。