

資料4 課題・対策等

No.	箇所		状況	対策案
1	本部棟1F	本部席	壁下部に複数の穴。	壁修繕
2	本部棟1F	記者席	壁下部に複数の穴。	壁修繕
3	本部棟1F	記録放送室		
4	本部棟1F	審判員席	壁下部に穴。	壁修繕
5	本部棟1F	審判員控室	雨漏りにより畳腐食。畳が経年劣化が進行。壁面に汚れ	畳張替え(8畳)
6	本部棟1F	身障者席		
7	本部棟1F	身障者トイレ	雨漏り。天井一部撤去、天井、床腐食	本部棟スタンドを防水処理
8	本部棟1F	会議室	雨漏り	
9	本部棟1F	医務室		
10	本部棟1F	管理事務室		
11	本部棟1F	一塁側選手更衣室	雨漏り。天井一部撤去、床腐食	本部棟スタンドを防水処理
12	本部棟1F	三塁側選手更衣室	雨漏り。天井一部撤去、床腐食	本部棟スタンドを防水処理
13	本部棟1F	廊下	雨漏り。天井一部撤去、壁腐食	本部棟スタンドを防水処理
14	本部棟1F	男子トイレ		
15	本部棟1F	女子トイレ		
16	本部棟1F	一塁側ダッグアウト	H29床張替え済	
17	本部棟1F	一塁側ダッグアウト脇男子トイレ	和式便座	
18	本部棟1F	三塁側ダッグアウト	H29床張替え済	
19	本部棟1F	三塁側ダッグアウト脇男子トイレ	和式便座	
20	本部棟1F	ロビー		
21	本部棟1F	ピロティ	大雨時は雨水で浸水の危険あり	
22	本部棟1F	風除室	大雨時は雨水で浸水の危険あり	
23	本部棟2F	1塁側男子トイレ	入口上部に汚れ。エフロレッセンス(白華現象)	汚れ除去修繕
24	本部棟2F	1塁側女子トイレ	入口上部に汚れ。エフロレッセンス(白華現象)	汚れ除去修繕
25	本部棟2F	3塁側男子トイレ	入口上部に汚れ。エフロレッセンス(白華現象)	汚れ除去修繕
26	本部棟2F	3塁側女子トイレ	入口上部に汚れ。エフロレッセンス(白華現象)	汚れ除去修繕
27	スタンド本部棟	スタンド本部棟	雨漏りによる腐食。雨漏りの原因となっている場所が特定できない。	本部棟スタンドを防水処理
28	スタンド1塁側	スタンド1塁側	照明電球の落下防止のため立入禁止エリア設定中	
29	スタンド3塁側	スタンド3塁側	照明電球の落下防止のため立入禁止エリア設定中	
30	照明A塔	柱、電球、配線設備	設備全体が腐食、破損。照明器具落下の危険あり。A塔を除き、立入禁止エリアを設定中。照度が足りない塔あり。	全改修(柱・電球・配線設備)。既存設備は撤去
31	照明B塔	柱、電球、配線設備		
32	照明C塔	柱、電球、配線設備		
33	照明D塔	柱、電球、配線設備		
34	照明E塔	柱、電球、配線設備		
35	照明F塔	柱、電球、配線設備		
36	バックスクリーン	電光掲示板	H21LED化済	
37	バックスクリーン	システム	老朽化により起動までが遅い。手順を間違とうまく機能しない。	パソコン更新。操作ソフトの更新
38	バックネット	正面、一塁側、三塁側	白濁化しており、ラバーフェンスと同色でない為、ボールが識別しにくく、プレーに影響がでている。	ラバーフェンスと同色に塗装
39	ラバーフェンス	ラバーフェンス	R元 改修済	
40	防護ネット、柵	防護ネット、柵	腐食による破損しているものがある	破損した部分だけを随時修理。
41	グラウンド	暗渠	排水不良。暗渠の状態がわからない。	暗渠の状況を調査。改修計画を検討
42	グラウンド	内野の土	水はけが悪い。土が流出する際に凹凸ができており、ボールがイレギュラーする危険有。選手の怪我が心配。	状況調査
43	グラウンド	ブルペン 一塁側、三塁側	内野内に設置されているのでファールボールに当たる危険性あり。打球方向を変更(逆)した経緯有	内野外に移設。しかし場所がない。
44	グラウンド	外野の芝	天然芝は手入れが必要。作業車両も必要。	人工芝化の継続的検討
45	正面駐車場	区画線	未整備	
46	スプリンクラー	スプリンクラー	整備済。外野芝に放水している。	
47	その他	スピードガン	未整備。	

これまでの要望等

(1) 酒田地区野球連盟

(H27要望)

- ダッグアウト内カバー交換
- スプリンクラー設置、スタンド内コンセント設置
- 照明灯修繕(照度)
- ダイヤモンド及び屋内練習場の人工芝化
- スピードガンの設置

(R3年9月要望)

- バックネット回りが経年劣化等で白濁化している。ラバーフェンスの更新に伴い、その劣化が際立っており、プレーにも支障が出ているのでバックネット裏を同色に塗装してほしい。
- ダイヤモンド内の土砂入替えを以前は3年ごとに実施していたが、過去5年以上実施していない。そのため降雨時の排水機能ができないことから、土砂流出による凹凸ができて、イレギュラーが多発しているため、選手の怪我につながり危険。土砂の早期入替を要望。
- 照明灯基礎・器具の経年劣化が激しく、安全面の不安と照度不足によりナイター機能を果たせていない。計画的改修を要望。
- 野球競技場として機能強化のため、区画線等の点検整備を要望。
- 球場建屋の老朽が進み、各室の雨漏りが目立つ。早急な対応を要望。排水溝蓋のグレーチング化、両側ダッグアウトへの通路の雨漏り、本部席上部の排水設備の修理点検など。
- バックネット裏トイレ扉交換
- 会議室、本部室の冷房設備増設
- スピードガンの設置

(2) 高校野球連盟

(平成28年9月7日)

- フェンスの老朽化による安全面
- 内野グラウンドの状態
- 外野芝の状態
- 屋内投球練習場の整備
- ダッグアウト内の改修

(3) ふれあいの手紙

- スピードガンを設置してほしい。(H23)
- 野球場を増やしてほしい。(H24)
- スピードガンを設置してほしい。(H27)
- 大会を誘致できる野球場にしてほしい。(H27)