

令和2年 10月 23日

酒田市長 宛

「報告者」は広告物の表示者  
又は設置者になります

報告者 住 所 山形県酒田市本町二丁目2-45

氏名又は名称 酒田株式会社  
及び代表者氏名 代表取締役 酒田 太郎

電 話 番 号 0234-26-5746

更新しようとする直近の  
許可（許可書）の許可日  
及び許可番号を記入

広告物全体について、  
最初に設置した日を記  
入してください

屋外広告物安全点検結果報告書

山形県屋外広告物条例第12条の2第2項の規定により、次のとおり報告します。

種 別	建植広告板	許可年月日	平成29年10月21日	番号	〇指令〇〇 第〇〇号	
表示又は設置場所	山形県酒田市〇〇町〇-〇-〇					
設 置 年 月 日	平成17年11月2日	点 検 年 月 日	令和2年9月18日			
点 検 者	氏 名	株式会社△△ ▽▽▽ ▽▽				
	住 所	△△県△△市△△町△-△-△				
	電 話 番 号	△△△-△△△△-△△△△				
	資 格 名 称	屋外広告士				
点 検 内 容	異常	改善の概要				
1 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	有	無	異常の有る物は、異常及びその改善措置の内容を記入			
2 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	有	無	支柱のさびを落としさび止め塗装をした			
支持部	1 鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間	有	無			
	2 鉄骨接続部（ボルト・ナット・ビス）のゆるみ、欠落	有	無	ボルトとナットを締めなおした		
取付部	1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	有	無			
	2 ベース周辺・コーキングの老朽化、溶接部の劣化	有	無			
	3 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常	有	無			
広告板・文字	1 広告板面・文字等の汚れ、変色、さび	有	無			
	2 広告板面・文字等の破損、変形、ビス等の欠落	有	無	欠落していたビスを新しいものと交換した		
	3 枠組み部材の破損、ねじれ、腐食	有	無			
照明装置	1 蛍光灯・照明灯・LEDの不点、ネオン管の不発光	有	無	点かないLEDを交換した		
	2 照明器具・LEDの取付部の破損、変形、さび、漏水	有	無			
	3 ネオン管・サポート類の破損	有	無			
	4 ネオントランス・その周辺の損傷、接続不良	有	無			
その他	1 付属部材（※）の腐食、損傷	有	無			
	2 避雷針の突針部・導線固定部の腐食、損傷	有	無			
	3 その他点検した事項（ ）	有	無			

点検は更新許可を申請する日の3か月以内に行ってください

点検は必ず資格のある者が行い、その資格を証する書類の写しを添付してください

「点検者」は実際に点検した方について記入。法人や団体に所属している場合、住所と電話番号に所属組織のものを記入して頂いて構いませんが、氏名には法人名又は団体名、及び点検者個人名の両方を記入してください。

※ 装飾、振れ止め棒、鳥よけその他の付属品

(注) 広告物の種別に応じ、該当する点検項目について記入すること。