

事故ゼロを目指して!

令和5年度 第2回 安全パトロール実施

酒田市建設工事等事故防止対策委員会では、請負工事等の事故発生を未然に防止し、工事の円滑な進捗を図ることを目的に、今年度2回目の安全点検（パトロール）を11月13日（月）に実施しました。
今回は事前通告なしで7箇所の現場を点検しましたので、主な点検結果についてお知らせします。

安パトの主な点検結果

GOOD! : 模範となる事項
NXG : 改善すべき事項



NXG 車両の停止位置が不明
片側交互通行により作業帯を設置する場合は、停止位置の明確な表示をしましょう。



GOOD! 仮設トイレの一般開放
工事現場での仮設トイレだけでなく、一般市民に開放することで、地域貢献にもつながります。




NXG 現場事務所のコンクリートブロック基礎の管理徹底
現場事務所周辺の安全管理に努めましょう。



GOOD! 快適トイレの導入及び現場環境改善
トイレが衛生的かつ綺麗で快適に利用でき、建設現場における環境改善の取り組みがみられます。



NXG 配管の上に足場を設置
労働災害防止のため、不安定な場所への足場設置は避けましょう。



GOOD! 建設廃棄物の分別収集
建設廃棄物の分別を行い、混合廃棄物の発生を減らす取り組みがみられます。



NXG 車両の無施錠及び鍵の付けっぱなし
防犯上や事故防止のためにも車両から離れるときは施錠をしましょう。



GOOD! 赤外線センサー音声案内機の設置
人が近づくと反応し、目的に合わせた注意メッセージを伝える機能が内蔵。作業員の安全を確保する取り組みがみられます。

じこぼうNews あとがき

今年度、2回目の安全パトロールが終了しました。今回の結果をもとに、今後も継続して現場の安全管理に努めていただきますよう、よろしくお願いいたします。
また、現在稼働中の工事におかれましては、これから天候の厳しい時期を迎えますが、改めて作業手順を点検いただき、安全確保・法令順守での作業をお願いいたします。



点検の様子



点検の様子



講評会の様子

次回予告

次回は、来年1月に安全点検を実施する予定です