

事故ゼロを目指して!

令和6年度 安全パトロール実施

酒田市建設工事等事故防止対策委員会では、請負工事等の事故発生を未然に防止し、工事の円滑な進捗を図ることを目的に、今年度1回目の安全点検（パトロール）を1月22日(水)に実施しました。
今回は事前通告なしで24箇所の現場を点検しましたので、主な点検結果についてお知らせします。

安パトの主な点検結果

GOOD! : 模範となる事項
XG : 改善すべき事項



点字ブロックシートを設置

GOOD! 仮設物で点字ブロックが隠蔽される工事において、点字ブロックシートを設置し、歩行者に対する安全対策への配慮がみられます。



現場周辺の安全確保

GOOD! 現場周辺の歩道へ向けて、人感センサーライトを設置し、歩行者への配慮が見られます。



工事バリアケードの連結

GOOD! 道路に隣接していることから、強風等による仮設物の散乱を防ぐため、周辺環境への改善の取り組みがみられます。



溶接固定による敷鉄板のズレ防止

GOOD! 敷鉄板の段差・ずれによるクレーン等の転倒を防止や工事車両通行時の安定化、盗難防止に寄与する取り組みがみられます。



GOOD! 仮設足場の安全確保
仮設足場のステップに手すりを設けることで、落下防止等の安全管理に対する取り組みがみられます。



XG 敷き鉄板のはみ出し
敷き鉄板を設置する場合は、端部が浮かないように設置しましょう。

その他点検結果

GOOD! ・工事看板等にLED照明を設置し、夜間でも看板が見えるようにしている。
・作業で使う防毒マスクが取り替えやすい位置に整理されている。
・平地でも輪止めしている。

XG ・除雪の経路に仮設ケーブルが配置されており、除雪作業の支障になるおそれがある。
・揚重作業中、クレーンのアウトリガーを出していない。
・歩行者通路の区画が不十分。
・重機が交差点付近に止められており、車両視界への配慮が足りない。

じこぼうNews あとがき

今年度の安全点検は全て終了しました。来年度も引き続き、発注状況を踏まえ実施していく予定です。

現在稼働中の工事におかれましては、年度末にかけて寒暖差が厳しい時期を迎えますが、日々の体調管理に努めて頂き、安全確保・法令順守での作業をお願いいたします。

また今年度より、講評会は開催せず、市役所内部で報告会を実施しています。今回の点検結果を基に、各現場でも模範事例の導入や、改善事項の再発防止に取り組んで頂けるようお願いいたします。



点検の様子



点検の様子

次回予告

事故防止対策委員会では、令和7年3月25日に令和6年1月から12月に完成した工事を対象に、優良工事企業表彰を実施する予定です。