

酒田市通学路点検対策箇所一覧表 (H29,30,R1,R2,R3)

R4.3末

点検年度	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
H29	泉小	市道北千日町豊里線	泉町11-23付近交差点	小中高生が多く利用する交差点。自動車も多く通過する	横断歩道の設置、道路標記、ドットラインの設置	酒田市	済
H30	松原小	市道東大町三丁目12号線	東大町三丁目26-27付近交差点	車の通行量が多く、児童も横断するが横断歩道がない	横断歩道の設置	山形県	済
H30	松陵小	市道千日町光ヶ丘線	酒田市光ヶ丘1丁目 光ヶ丘郵便局付近	坂道であり、冬期間は凍結して危険	最も安全な通学路を随時検討	酒田市	済
H30	松陵小	法定外道路	酒田市光ヶ丘3丁目(野球場下からプールに向かう細道)	道幅が狭く、夕方は薄暗い。児童生徒が多く通り、自動車も通るので危険	街灯の配置を再検討し、夕方でも明るさを確保できるように努める	酒田市	済
H30	若浜小	市道若浜新橋線	若浜町4番地付近	歩道の白線がなく危険	道路の両側に白線を引き、歩道を確保	酒田市	済
H30	宮野浦小	市道若宮幹線3号線	若宮町2丁目2-11付近T字路	道幅が狭いが、交通量が多い	側溝の蓋を設置。外側線の引き直し。道路標記を引き直し	山形県、酒田市	済
H30	鳥海小	県道60号線	本楯字地正面付近	保育園前十字路から急に道幅が狭くなるとともに、歩道が無くなってしまいうため危険	速度制限標識の設置。横断歩道のカラーリング	山形県	済
H30	松山小	県道梅ヶ沢松山線	酒田市山寺字宅地内	路側帯白線が消えかけている	白線引き直し	山形県	済
R1	若浜小	市道若浜新橋線	二中前付近	新橋3丁目の児童が横断するため横断指導線が設置されているが、通行量が多く危険である	横断指導線から横断歩道への変更を検討	山形県	済
R1	浜中小	市道広岡浜中線	浜中乙154付近	通行量は多くないが、道幅が狭く、危険。保育園の散歩コース	両側に白線を引いて歩道を確保	酒田市	済
R1	宮野浦小	市道若宮幹線2号線	若宮町2丁目2-11付近	側溝に蓋がなく、危険	側溝に蓋を設置	酒田市	済
R1	宮野浦小	市道九木原飯森山線	緑ヶ丘一丁目16付近	片側1車線の対面通行の道路で、朝・夕の交通量は少ない。朝、児童が登校する時は横断歩道がなく危険	横断指導線の設置。横断歩道の設置を検討	山形県、酒田市	済
R1	宮野浦小	県道宮野浦坂野辺新田線	緑ヶ丘一丁目1-13付近交差点、宮野浦3丁目3付近	止まれの表示が薄くなっている	表示塗り直し	酒田市	済
R2	松原小	市道四ツ興野7号線	四ツ興野(チャンピオンの裏口から歩道橋に向けてのカーブ)	見通しが悪い	通学路危険のぼり旗を増やす	酒田市	済
R2	松原小	市道亀ヶ崎小牧線	あきほ町(日本海病院西側の小牧川沿いの道路と酒田南イオン北側駐車場入り口に面している道路とのT字路)	横断歩道がないために、朝、登校する児童と、勤務に向かう車が交錯するため大変危険である	横断歩道の設置	山形県	済
R2	新堀小	県道家根合新堀線	木川(木川歩道Y字路交差点)	児童が登校しているにも関わらず、車のスピードが速く、危険。一時停止も甘い時がある	道路標示塗り直し。標識のサイズ変更	山形県	済
R2	新堀小	県道家根合新堀線	門田(字松之里62付近)	見通しが悪い箇所がある	路側帯塗り直し。標識の数等を見直す	山形県	済
R2	新堀小	県道家根合新堀線	門田(門田農村公園前)	路側帯のラインが消えかかっている	路側帯塗り直し	山形県	済
R2	新堀小	県道浜中余目線	局(字局57付近)	国道44号線への抜け道になっているため、交通量が多く危険	トマレ、停止線の引き直し。ドットラインの引き直しを検討	山形県	済
R3	浜田小	市道幸町駅東線	浜田2丁目(住友生命酒田支部前三叉路)	道路自体が狭く、歩行者と車の距離が近いうえに、交通量が多く危険	横断歩道標識を追加。外側線の検討	山形県、酒田市	
R3	泉小	市道ゆたか東泉町線	ゆたか3丁目(イオンタウン脇地下道入口付近)	通学路であることが分かりにくい	横断歩道の設置。歩道緑石の切り下げ検討	山形県、酒田市	
R3	泉小	市道東泉町3丁目4丁目線	東泉町3丁目、4丁目(メガネのコパヤシ前から酒田西高テニスコート前まで)	歩道幅員が狭隘であること、また、歩道と車道との段差が大きいため、歩行者の通行に支障が生じている	歩道拡幅、車道の横断勾配の改良	酒田市	R4以降
R3	西荒瀬小	市道豊里藤塚線	藤塚字南畑(羽州浜街道)	学童に通う児童が羽州浜街道を横断しなければならないが、横断歩道がないため危険	横断歩道の移設・設置	山形県	済
R3	広野小	市道広野福岡線	広野上通~福岡	国道7号線を迂回した車が速度を上げて通行する可能性があるため危険	パトロール対応。路面標示、外側線の引き直し検討	山形県、酒田市	
R3	八幡小	県道升田観音寺線	観音寺(八幡小学校校門前道路)	スピードを出す車が多く、横断歩道のペンキが薄くなっている	横断歩道の塗り直し	山形県	済