

酒田市通学路点検対策箇所一覧表（R6）

R7.3末

点検年度	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
R6	若浜小	市道若浜新橋線 市道若浜東大町4号線	若浜北公園東側十字路交差点	横断歩道の塗装のかすれ。道路の凹凸	横断歩道の塗り直し	警察	済
R6	若浜小	市道若浜町2号線 市道若浜東大町4号線	学校正門前T字路交差点から若浜北公園東側十字路交差点前での道路	多くの児童が通行するが、道路両側に外側線がなく、道路と歩道の区別ができないため危険	外側線の引き直し	酒田市	済
R6	若浜小	市道新橋四丁目五丁目2号線	新橋4丁目木川屋交差点から新橋5丁目県営新橋アパートまでの道路	外側線が消えている。	外側線の引き直し	酒田市	済
R6	亀ヶ崎小	県道吹浦酒田線 市道若竹町二丁目6号線	荘内銀行若竹町支店交差点	朝交通量が非常に多いうえに、交差点の待機場所の道幅も狭く、登校班の脇を車が通るため危険。	ボラードの設置	山形県	済
R6	西荒瀬小	市道宮海下市神線 市道市神本楯線 市道藤塚穂積線	下市神十字路	スピードを出す車が多く危険。	ドットラインの引き直し	酒田市	済
R6	広野小	市道上通亀井橋線	広野上通から中通に抜ける坂道(学校前の道路)	道幅が狭く、対向車が来た際危険。	外側線(片側)の新設	酒田市	済
R6	松山小	市道外山越線	松山歴史公園前道路	横断歩道が消えている。	横断歩道の塗り直し	警察	済
R6	南平田小	市道田中線	学校校門前の信号より南進方向へ行く道路	児童の登下校が多い道だが、白線が消えていたり、薄いところがあり、車との間隔が近くなることが多く危険。	外側線の引き直し	酒田市	済