

酒田市通学路点検対策箇所一覧表 (R7)

R8.3末

点検年度	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
R7	琢成小	市道栄町3号線	学校正門前道路	道幅が狭い上、路側帯の幅も狭く危険である。	幅広に外側線を引き直し	酒田市	済
R7	亀ヶ崎小	市道東中の口亀ヶ崎線	亀ヶ崎郵便局前歩道から書道センター	歩道が狭く、凹凸箇所があり危険。	凹凸部分の修繕	酒田市	済
R7	新堀小	市道新堀8号線	学校正門前道路	外側線が消えている。	外側線の引き直し	酒田市	済
R7	浜中小	市道広岡浜中線 市道浜中20号線	コミュニティセンター前の十字路	広岡方面から国道112号線へ抜ける幹線道路であるため交通量が多い危険。	「止まれ」と「停止線」の塗り直し	警察	済
R7	十坂小	市道十里塚坂野辺線 市道坂野辺新田13号線 市道飯森山坂野辺新田西線	十里塚から坂野辺へ抜ける市道 JA選果場前の変形十字路	三叉路を左折し錦町方面に抜ける市道の外側線が薄くなっている危険。	外側線の引き直し	酒田市	済
R7	十坂小	市道十里塚坂野辺線	十里塚から坂野辺へ抜ける市道	竹林の竹が歩道に迫ってきて危険。	歩道へはみ出ている竹林の伐採	酒田市	済
R7	平田小	市道矢流川1号線	生石幸田地内	通学路にある空き家の劣化が進み、倒れかけ危険。	解体	その他	済
R7	一條小	市道市条境興野線	JA庄内みどり市条カントリーエレベーター前から岡島田までの道路の歩道	雑草が伸びてきており、児童が歩きにくくなってきて危険。	雑草の駆除	酒田市	済
R7	松山小	市道中通り2号線	仲町公園から南町	側溝に蓋がなく危険。	側溝の蓋設置	酒田市	済
R7	南平田小	主要地方道酒田松山線 市道茗ヶ沢相沢線	相沢交差点	横断歩道の線が消えていて危険。	横断歩道の塗り直し	警察	済